

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 1. Vista da ponte, localizada na Comunidade Rural do Morro Cavado, danificada pela ação das fortes chuvas que ocorreram no município de Formiga/MG. Na imagem, observa-se que parte da estrutura da ponte, assim como o solo que fazia parte da via, cederam.



Figura 2. Vista da ponte, localizada na Comunidade Rural do Morro Cavado, danificada pela ação das fortes chuvas que ocorreram no município de Formiga/MG.



Figura 3. Vista da ponte, localizada na Comunidade Rural do Morro Cavado, danificada pela ação das fortes chuvas que ocorreram no município de Formiga/MG.



Figura 4. Movimentação de terra que ocorreu na estrada de acesso à ponte devido ao desmoronamento do encabeçamento da ponte.



Figura 5. Figura evidenciando a contenção lateral da ponte, onde observa-se o deslocamento da mesma.



Figura 6. Apoio da ponte apresentando partes quebradas, rachaduras e inclinação em relação ao eixo central da estrutura.



Figura 7. Na parte inferior da imagem, observa-se o apoio danificado na ponte.



Figura 8. Rachadura observada em elemento da estrutura da ponte, podendo evoluir para o desprendimento do mesmo.



Figura 9. Vista da estrutura em concreto para contenção do solo que se encontra no leito do corpo hídrico.



Figura 10. Rachaduras e partes quebradas observadas na estrutura da ponte danificada, além da ocorrência da movimentação de solo.



Formiga, 25 de julho de 2022.

Laura Beatriz Teixeira

Coordenadora de Elaboração de Projetos