

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – Vista dos Reatores.



Foto 2 – Vista dos Aeradores e CDV 2



Foto 3 – Vista da Estação Elevatória Final e do Tratamento Preliminar



Foto 4 – Vista de um Decantador Secundário



Vista 5 – Vista da Guarita e da Casa de Controle

Formiga, 24 de outubro de 2022.

Flávio Cerdeira de Sales
Engenheiro Eletricista