
Relatório Fotográfico

Figura 1 - Vista frontal



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 2 - Vista lateral esquerda



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 3 - Vista fundos



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 4 - Vista guarita



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 5 - Vista lateral direita



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 6 - Vista prontidão inferior




Fonte: a Autora, 2023.

Figura 7 - Vista prontidão inferior/superior



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 8 - Vista prontidão inferior



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 9 - Vista prontidão superior



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 10 - Vista frontal prontidão inferior



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 11 - Vista frontal prontidão superior



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 12 - Grelha danificada



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 13 - Telhado danificado



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 14 - Garagem inferior



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 15 - Parede danificada, na garagem inferior



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 16 - Sala Lazer, Jogos, TV e Refeitório



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 17 - Sala Lazer, Jogos, TV e Refeitório



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 18 - Cozinha



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 19 - Alojamento



Fonte: a Autora, 2023.

Figura 20 - Alojamento



Fonte: a Autora, 2023.

Formiga, 30 de maio de 2023.

Floreny Maria Vieira
Acessora de Projetos de Engenharia e Fiscalização