RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

O presente relatório fotográfico refere-se à reforma da Escola Municipal Professor Franklin de Carvalho, situada na Avenida Ramiro Corrêa, nº 185, Bairro Areias Brancas, em Formiga – MG, realizada por meio do convênio a ser celebrado com a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. A obra abrange o fornecimento de materiais, a execução dos serviços e a garantia de sua eficácia, com o objetivo de beneficiar os alunos da rede municipal de ensino e a comunidade local.

Foto 1: Vista superior

Fonte: Google Maps

Foto 2: Fachada a ser reformada na Rua José Murari



Fonte: Google Maps

Foto 3: Auditório a ser reformado

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 4: Auditório a ser reformado

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 5: Auditório a ser reformado



Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 6: Telhado a ser reformado

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 7: Área de Convivência a ser reformada

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 8: Trinca da sala da Direção a ser reparada

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 9: Trinca da sala da Direção a ser reparada

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 10: Trinca da sala de Informática a ser reparada

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 11: Trinca da sala da Direção a ser reparada

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 12: Trinca da sala de Informática a ser reparada

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 13: Trinca da sala da Direção a ser reparada



Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 14: Trinca da sala da Direção a ser reparada

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 15: Trinca da sala da Direção a ser reparada

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 16: Trinca da sala da Supervisão a ser reparada

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 17: Trinca da sala da Supervisão a ser reparada

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 18: Trinca da sala da Supervisão a ser reparada

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 19: Trinca da sala de Informática a ser reparada

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 20: Trinca da Circulação a ser reparada

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 21: Trinca do Mezanino da Biblioteca a ser reparada

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 22: Trinca do Mezanino da Biblioteca a ser reparada



Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 23: Trinca do Mezanino da Biblioteca a ser reparada

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 24: Trinca do Mezanino da Biblioteca a ser reparada

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 25: Piso do Depósito 02 a ser trocado

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 26: Piso da sala da Supervisão a ser trocado

Fonte: Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Foto 27: Telhados a serem reformados

Fonte: Google Maps – Alterada pelo Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Formiga/MG, 23 de setembro 2025.

Documento assinado digitalmente
IAGO DIAS LOPES
Data: 29/09/2025 09:57:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Iago Dias Lopes
Arquiteto e Urbanista – CAU A150504-1
Coordenador do Setor de Projetos Estruturais.