


Relatório Fotográfico

Figura 1 – Fachada frontal.




Fonte: A autora, 2023.

Figura 2 – Sala de vacinação.



Fonte: A autora, 2023.

Figura 3 – Recepção.



Fonte: A autora, 2023.

Figura 4 – Sala de atendimento médico.




Fonte: A autora, 2023.

Figura 5 – Banheiro Masculino.




Fonte: A autora, 2023.

Figura 6 – Consultório odontológico.




Fonte: A autora, 2023.

Figura 7 – Corredor de acesso.




Fonte: A autora, 2023.

Figura 8 – Consultório Médico.



Fonte: A autora, 2023.

Figura 9 – Área externa.



Fonte: A autora, 2023.

Figura 10 – Consultório médico.




Fonte: A autora, 2023.

Figura 11 – Cozinha.




Fonte: A autora, 2023.

Figura 12 – Área externa.



Fonte: A autora, 2023.

Figura 13 – Recepção.



Fonte: A autora, 2023.

Formiga, 26 de setembro de 2023.

Floreny Maria Vieira
Assessora de Projetos de Engenharia e Fiscalização