




**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Este relatório é referente à reforma do Gradil da Casa do Engenheiro, localizada na Rua Governador Benedito Valadares, nº 65, Bairro Centro, no município de Formiga – MG, que é um imóvel Tombado pelo Município de Formiga, a pedido da Secretaria Municipal de Cultura.



**FOTO 1: VISTA SUPERIOR DO ENTORNO. FONTE: GOOGLE MAPS**



**FOTO 2: VISTA DO LOCAL ONDE SERÁ INSTALADO O PORTÃO**



**FOTO 3: VISTA DO LOCAL ONDE SERÁ EDIFICADO O MURO PARA INSTAÇÃO DO PORTÃO**



**FOTO 4: VISTA DO MURO ONDE SERÁ INSTALADO O PORTÃO**



**FOTO 5: VISTA DA GRADE EM TORNO DA CASA DO ENGENHEIRO**



**FOTO 6: VISTA DE PARTE DA GRADE NO TORNO DA CASA DO ENGENHEIRO**



**FOTO 7: VISTA DO PORTÃO QUE FAZ PARTE DA GRADE**



**FOTO 8: VISTA DE PARTE DA GRADE EM TORNO DA CASA DO ENGENHEIRO**



**FOTO 9: VISTA DE PARTE DA GRADE**



**FOTO 10: VISTA DO PORTÃO DE PEDESTRES QUE FAZ PARTE DA GRADE**



**FOTO 11: VISTA DA GARAGEM QUE SERÁ DEMOLIDADA**

Formiga/MG, 25 de agosto de 2023.

Alex Sandro Alvarenga Arouca  
Secretário Municipal de Cultura