

Relatório Fotográfico

Figura 1 – Fachada frontal.



Fonte: A autora, 2023.

Figura 2 – Recepção



Fonte: A autora, 2023.

Figura 3 – Secretaria.




Fonte: A autora, 2023.

Figura 4 – Sala de curativo.



Fonte: A autora, 2023.

Figura 5 – Hall de Espera.



Fonte: A autora, 2023.

Figura 6 – Consultório Odontológico.



Fonte: A autora, 2023.

Figura 7 – Sala de Curativos.



Fonte: A autora, 2023.

Figura 8 – Consultório Médico.



Fonte: A autora, 2023.

Figura 9 – Consultório Medico



Fonte: A autora, 2023.

Figura 10 – Consultório Médico 02



Fonte: A autora, 2023.

Figura 11 – Administrativo



Fonte: A autora, 2023.

Figura 12 – Banheiro Consultório Médico 02



Fonte: A autora, 2023.

Figura 13 – Corredor de acesso banheiro funcionários.



Fonte: A autora, 2023.

Figura 14 – Banheiro Funcionários.



Fonte: A autora, 2023.

Figura 15 – Arquivo.



Fonte: A autora, 2023.

Figura 16 – Banheiro Social.



Fonte: A autora, 2023.

Figura 17 – Cozinha.



Fonte: A autora, 2023.

Formiga, 31 de outubro de 2023.

Florença Maria Vieira
Assessora de Projetos de Engenharia e Fiscalização