

Relatório Fotográfico



Figura 1 – Seta indicando a área onde será necessário realizar concretagem para proteção das estacas.



Figura 2 – Área onde será construída ala direita à montante.

Rua Barão de Piumhi nº 53, 2º andar, Centro - CEP 35.570-128

Formiga/MG Fone: (37) 3329-1846 secretariafgadeobrasetransito@gmail.com



Figura 3 – Ala direita à jusante danificada durante as chuvas intensas.



Figura 5 – Margem esquerda à jusante a ser protegida.

Formiga, 08 de outubro de 2025.

Fernando Rodrigo de Oliveira
Assessor de Projetos de Engenharia e Fiscalização